


## Bruksanvisning Jekketalje 718375

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

### Mange bruksområder



#### Obs:


Kontroller at spaktaljen din alltid fungerer sikkert og riktig, ved å følge disse rådene:

1. Kontroller stålwiren regelmessig. Den må ikke være skadet, slitt eller på noen måte deformert.
2. Spenn aldri stålwiren over eller rundt et hjørne.
3. Legg aldri stålwiren rundt en gjenstand og huk den ikke fast i seg selv med kroken.
4. Ikke belast stålwiren for hardt. Sjekk hva maksimumsgrensen for lasten er, før du begynner å trekke med taljen.
5. Ikke forleng spaken med et ekstra rør for å forsterke dreiemomentet. Da kan taljen gå i stykker. Det kan også føre til andre skader, som personskader, skade på eiendom etc.
6. Trekk aldri med mindre enn 3 omdreininger av wiren igjen på rullen.
7. Bruk, dersom det er mulig, en reim eller spennskrue med øye eller annen forbindelse mellom krok og last. Forviss deg også alltid om at taljens krok er skikkelig godt festet på et passende sted.
8. Spaktaljen må ikke brukes til løfting.

## Bruk

### Dra ut linen

Fest krok og vinsj på et sikkert sted. Press hendelen opp til den øverste posisjonen (se bilde A). Trykk deretter hendelen ned for stopphaken (se bild C). Nå er wiretrommelen frikoblet og wiren kan trekkes ut.



### Spenn linen

Trykk hendelen ned slik at drivhaken festes i wiretrommelen (se bild B). Deretter er det bare å føre håndtaket fram og tilbake for å vikle opp wiren.

### Avlaste wiren

Press hendelen opp slik at drivhaken løsnes fra wiretrommelen (se bild A). Før deretter håndtaket så langt det går til venstre slik at stopphaken kobles fra. Før deretter håndtaket tilbake mot høyre for å slippe trommelen tilbake et hakk. Gjenta momentet for å avlaste linen ytterligere.

